

平成23年5月18日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ

平成23年5月23日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ

平成23年6月1日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ

平成23年6月8日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ

平成23年6月13日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
ヨウ素131	—	—	不検出	—	—	—	Ge半導体検出器
セシウム134	—	—	不検出	—	—	—	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	—	—	不検出	—	—	—	Ge半導体検出器

平成23年6月20日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ

平成23年6月27日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ

平成23年7月6日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	5	不検出	5	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
ヨウ素131	—	—	不検出	—	—	—	Ge半導体検出器
セシウム134	—	—	不検出	—	—	—	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	—	—	不検出	—	—	—	Ge半導体検出器

平成23年7月12日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
ヨウ素131	不検出	—	—	—	—	—	Ge半導体検出器
セシウム134	不検出	—	—	—	—	—	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	—	—	—	—	—	Ge半導体検出器

平成23年7月19日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	NaI (TI) シンチレータ





平成24年2月24日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器

平成24年3月26日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器