

平成24年4月27日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器

平成24年5月25日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器

平成24年6月22日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器

平成24年9月21日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器

平成24年12月21日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器

平成25年3月15日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器
セシウム137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge半導体検出器