

令和元年6月7日

| 検査項目    | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巢浄水場<br>給水栓 | 検査方法     |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| セシウム134 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |
| セシウム137 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |

令和元年9月6日

| 検査項目    | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巢浄水場<br>給水栓 | 検査方法     |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| セシウム134 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |
| セシウム137 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |

令和元年12月6日

| 検査項目    | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巢浄水場<br>給水栓 | 検査方法     |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| セシウム134 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |
| セシウム137 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |

令和2年3月6日

| 検査項目    | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巢浄水場<br>給水栓 | 検査方法     |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|
| セシウム134 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |
| セシウム137 | 不検出          | 不検出          | 不検出            | 不検出            | 不検出          | 不検出          | Ge半導体検出器 |