令和３年６月４日

| 検査項目 | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巣浄水場<br>給水栓 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |

令和３年９月３日

| 検査項目 | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巣浄水場<br>給水栓 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |

令和３年１２月３日

| 検査項目 | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巣浄水場<br>給水栓 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |

令和４年３月４日

| 検査項目 | 人形浄水場<br>給水栓 | 箕田浄水場<br>給水栓 | 吹上第一浄水場<br>給水栓 | 吹上第二浄水場<br>給水栓 | 川里浄水場<br>給水栓 | 屈巣浄水場<br>給水栓 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |