

令和4年6月3日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器

令和4年9月2日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器

令和4年12月2日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器

令和5年3月3日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器