

その他の公共施設（12月6日～12月13日）

※各施設の測定地点等の詳細については、各々の施設にお問い合わせください

施設名	測定地点	除染前測定値	除染後測定値
笠原公民館	基準値未満	——	——
上谷総合公園	基準値未満	——	——
常光公民館	基準値未満	——	——
常光テニスコート	基準値未満	——	——
天神テニスコート	基準値未満	——	——
産業観光館	基準値未満	——	——
本町コミュニティセンター	基準値未満	——	——
本町駐車場	基準値未満	——	——
中央公民館	集水ます	0.369	0.154
おおとり児童センター	基準値未満	——	——
あしたば第1作業所	基準値未満	——	——
保健センター	基準値未満	——	——
登戸ふれあいセンター	基準値未満	——	——
登戸団地遊水池	基準値未満	——	——
田間宮生涯学習センター	基準値未満	——	——
箕田公民館	基準値未満	——	——
市民センター	基準値未満	——	——
馬室キャンプ場	基準値未満	——	——
白雲荘	基準値未満	——	——
あたご公民館	基準値未満	——	——
あしたば第2作業所	基準値未満	——	——
第2体育館	基準値未満	——	——
陸上競技場	基準値未満	——	——
総合体育館	基準値未満	——	——
総合福祉センター	基準値未満	——	——

施設名	測定地点	除染前測定値	除染後測定値
屈巢公民館	基準値未満	——	——
川里中央公園駐車場	残土周辺	0.638	0.091
川里グランドゴルフ場	基準値未満	——	——
川里コミュニティセンター	側溝の土	0.950	0.150
広田土地区画5地点	基準値未満	——	——
川里創作館	基準値未満	——	——
川里支所	基準値未満	——	——
ポプラ館	基準値未満	——	——
共和公民館	基準値未満	——	——
川里中央公園跡地	基準値未満	——	——
吹上保健センター	基準値未満	——	——
吹上総合運動上	基準値未満	——	——
吹上富士見テニスコート	基準値未満	——	——
吹上富士見ゲートボール場	基準値未満	——	——
吹上公民館	基準値未満	——	——
吹上支所	基準値未満	——	——
コスモスの家	基準値未満	——	——
吹上福祉活動センター	基準値未満	——	——
愛の町調整池	基準値未満	——	——
市民農園	基準値未満	——	——
川里農業研修センター	雨樋の下	0.859	0.174
	雨樋の下	0.460	0.123
花久の里	雨樋の下	0.419	0.133
	砂利の上	0.303	0.175
	砂利の上	0.352	0.179
	砂利の上	0.256	0.198
	樋の下	0.235	0.134
つつみ学園	基準値未満	——	——

主な作業

- ・表土については、土を3～5cm切削。 ・雨樋下の窪んだ所に、新しい砂利を補充。
- ・残土については、除去にした土を防水シートで覆い、新しい土で覆土した。
- ・砂利については、水による洗浄。
- ・集水ますについては、泥の除去、落葉の回収、水による洗浄、ブラッシング。