

令和5年6月

| 検査項目 | 人形浄水場 給水栓 | 箕田浄水場 給水栓 | 吹上第一浄水場 給水栓 | 吹上第二浄水場 給水栓 | 川里浄水場 給水栓 | 検査方法 |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |

令和5年9月

| 検査項目 | 人形浄水場 給水栓 | 箕田浄水場 給水栓 | 吹上第一浄水場 給水栓 | 吹上第二浄水場 給水栓 | 川里浄水場 給水栓 | 検査方法 |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |

令和5年12月

| 検査項目 | 人形浄水場 給水栓 | 箕田浄水場 給水栓 | 吹上第一浄水場 給水栓 | 吹上第二浄水場 給水栓 | 川里浄水場 給水栓 | 検査方法 |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |

令和6年3月

| 検査項目 | 人形浄水場 給水栓 | 箕田浄水場 給水栓 | 吹上第一浄水場 給水栓 | 吹上第二浄水場 給水栓 | 川里浄水場 給水栓 | 検査方法 |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| セシウム 134 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |
| セシウム 137 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | Ge 半導体検出器 |