

令和 6 年 6 月

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器

令和 6 年 9 月

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器

令和 6 年 1 2 月

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器

令和 7 年 3 月

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	検査方法
セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器
セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	Ge 半導体検出器