

学童保育室（11月4日～11月14日）

※各施設の測定地点等の詳細については、各々の施設にお問い合わせください

施設名	測定地点	除染前測定値	除染後測定値
中央学童保育室	基準値以内	——	——
南学童保育室	基準値以内	——	——
南第二学童保育室	基準値以内	——	——
神明学童保育室	基準値以内	——	——
箕田学童保育室	基準値以内	——	——
赤見台第二学童	基準値以内	——	——
田間宮学童保育室	基準値以内	——	——
馬室学童保育室	基準値以内	——	——
吹上学童保育室	学童竖樋排水口	0. 634	0. 149
下忍学童保育室	基準値以内	——	——
小谷学童保育室	基準値以内	——	——
大芦学童保育室	基準値以内	——	——
屈巢学童保育室	竖樋排水口	0. 620	0. 123
広田学童保育室	基準値以内	——	——
共和学童保育室	基準値以内	——	——

主な作業

側溝・排水溝は、泥の除去、落ち葉の回収、水による洗浄、ブラッシング。