

中学校（11月4日～11月14日）

※各施設の測定地点等の詳細については、各々の施設にお問い合わせください

施設名	測定地点	除染前測定値	除染後測定値
鴻巣中学校	武道館横側溝等	1.051	0.162
鴻巣北中学校	基準値以内	——	——
赤見台中学校	基準値以内	——	——
鴻巣西中学校	基準値以内	——	——
鴻巣南中学校	武道館横側溝	0.643	0.170
	自転車置場屋根	0.275	0.156
吹上中学校	体育館排水口付近	1.15	0.189
吹上北中学校	基準値以内	——	——
川里中学校	プール周り側溝	0.283	0.077
	落葉集積場	0.569	0.039

主な作業

排水溝・集水ます・屋根は、泥の除去、落ち葉の回収、水による洗浄、ブラッシング。
表土については、土を3～5センチ切削。