

平成23年3月25日

検査項目	人形浄水場 給水栓	箕田浄水場 給水栓	吹上第一浄水場 給水栓	吹上第二浄水場 給水栓	川里浄水場 給水栓	屈巢浄水場 給水栓	検査方法
ヨウ素131	—	不検出	—	18	14	—	Ge半導体検出器
セシウム134	—	不検出	—	不検出	不検出	—	Ge半導体検出器
セシウム137	—	不検出	—	不検出	不検出	—	Ge半導体検出器